

吉华一居民楼挡墙突发垮塌事故 街道迅速行动妥善安置59户居民


本报讯(深圳侨报记者 聂朦)8月18日,吉华街道光华社区华龙新村144栋居民楼后侧挡墙发生垮塌。事故发生后,吉华街道立即组织应急力量前往现场处置,并对事故原因展开调查。截至记者发稿时,涉事居民已基本安置完毕。

据华龙新村居民回忆,18日清晨6时许,该村144栋外侧的水泥挡墙突然发生垮塌,水泥和沙土倾泻而下,压在山腰的平房屋顶上并发出巨大的响声。附近居民立即将事故上报给社区安保人员。经现场勘察,垮塌处挡墙长约10米、高约5米,距离144栋、150栋居民楼较近,出于安全考虑,当日7时起,安保人员挨家挨户敲门,疏散两栋居民楼内的居民。当日下午,59户居民全部安全撤离,事故没有造成人员伤亡。

事故发生后,吉华街道迅速反应,

当即成立由街道党工委书记任临时指挥部总指挥的应急处置领导小组,对144栋、150栋采取空楼疏散措施,对塌方周围采取全封闭隔离,避免人员进出。当日下午,安全专家到达现场,查看、研判边坡现状,开展疏通上方排水、搭建雨棚、覆盖帆布条遮盖坍塌面、监测观测等应急抢险和处置工作,防范次生灾害发生。龙岗区有关部门也安排专家进行现场踏勘,制定了沙袋反压钢板桩加固以及支护坡脚坡底等应急抢险方案。

记者了解到,此次事故的发生或与近期连日降雨有关,具体原因仍在进一步调查中。在专家认定可以回住之前,受事故影响的59户家庭暂时不能在家留宿,对此,吉华街道第一时间推出了3种安置方案供其选择。截至记者发稿时,涉事居民已基本得到妥善安置。



垮塌事故现场。图片由吉华街道办提供



平湖街道

夜间执法 清理店外经营90宗

本报讯(深圳侨报记者 姚兰 通讯员 唐志军 陈楚旋)8月15日,平湖街道执法队联合凤凰社区城管所、市容巡查队等部门在凤凰社区开展打击露天烧烤夜间专项执法行动,有效震慑了违法经营者。

行动前,平湖街道执法队坚持问题导向,针对凤凰社区超门店经营、占道摆卖、路边烧烤、乱搭雨篷等违法行为进行巡查督查,共发出温馨提示120份,劝导违法经营者

自行整改。

行动中,执法人员前往顺昌街、横岭路、新村路、建设路、裕和南街等辖区主要道路,丈量违法面积、固定证据并全程记录(拍照、记录仪拍摄),开具法律文书等,执法过程文明有序。当天共清理整顿店外经营90宗、占道露天烧烤6档,开具询问协助调查通知书9份、暂扣清单9份,暂扣桌子、煤气瓶、烧烤炉、手推车等一批物品。

龙城街道

重点发力 立案56宗罚款7万元

本报讯(深圳侨报记者 张星 通讯员 李辉球)自开展环境卫生大检查、大执法百日行动以来,龙城街道严管严罚,行动首月即立案56宗、罚款7万元。

为全力打造“全国最干净城市”,从7月16日至10月25日,深圳在全市范围内组织开展环境卫生大检查、大执法百日行动,针对老旧工业区、城中村、沿街商铺环境卫生问题进行

整治。龙城街道执法队强化责任落实,在乱摆卖、超门店经营、违规户外广告、乱搭建、乱堆放、农贸市场等方面重点发力,加大立案处罚力度,进一步提高案件数量和罚款数额。行动首月,立案56宗、罚款7万元,较上半年的月均立案增加了36.6%,较上半年的月均罚款增加了48.3%。其中,公厕、建筑工地的执法数据增幅尤其明显。

南湾街道

严管严治 一个月开出52张罚单

本报讯(深圳侨报记者 张鹏 通讯员 江仕平)连日来,南湾街道重拳出击,全面整治辖区脏乱差现象,短短一个月内开出罚单52张,罚款超过19万元。

为加快“美丽深圳”建设步伐,7月中旬以来,南湾街道将工作重心放在环境卫生和市容执法上,重点对辖区老旧小区、集贸市场、商业街、政府预留地垃圾乱堆放、垃圾站点垃圾裸露、臭气扰民、公共厕所污水横流等环境卫生脏乱差现象进行

整治。建立常态化管理机制,采取严厉处罚、顶格处罚的措施,对违法行为实现“零容忍”,营造严管严治的氛围。在近一个月的行动中,街道执法部门针对辖区花园小区脏乱差情况,先后对5家未尽管理义务的物业管理处进行处罚,每家罚款3000元;开具《责令停止(改正)违法行为通知书》80份,立案调查乱摆卖、超门线、主体责任部门失职等各类违规行为52宗,执行处罚52宗,共计罚款19万余元。

宝龙街道

周末不休 排查安全隐患600余处

本报讯(深圳侨报记者 沈荣 通讯员 薛亮 熊悦婷 刘宝儿)8月18日-19日正值周末,由宝龙街道领导班子成员带队,街道56个驻挂工作组及下辖7个社区全体工作人员共出动近千人次,开展安全生产隐患大排查大整治。工作人员现场排查各类隐患600余处,责令相关负责人限期整改,并将在3天内回查整改落实情况。

18日上午,宝龙街道主要负责人率队检查辖区安全生产情况,在查看龙东社区大田世居项目时,现场指出施工方面存在的安全隐患,

强调相关职能部门要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严抓安全生产工作。据了解,此次行动重点对辖区“三小”场所、零星工程、工矿企业、消防安全、交通安全等薄弱环节进行地毯式排查,同时结合近期台风天气情况,加强对老屋村、挡土墙、工地围挡、边坡等易受台风暴雨影响的地段和设施的排查。为保证人员到位及排查整治效果,该街道党工委办(督查室)、纪工委、组织部还组成联合督查组进行督促检查。

更正公示内容的声明

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心2018年7月5日刊登在深圳侨报C03版上“深圳市东部环保电厂配套进场道路项目房屋产权人公示(一)”,位于四方埔社区牛眠岭居民小组一处房屋,测绘编号为DBDC-9,权利人深圳市四方埔股份合作公司牛眠岭分公司原公示建筑面积为260.38㎡更正建筑面积为290.64㎡。特此声明!

深圳市龙岗区坪地街道土地整备中心
2018年8月20日