

占道施工、反复开挖、久未完工…… 这些道路怎么了？

龙岗融媒记者 乔声 文/图

反复开挖、动辄封路……近期，多条道路的施工屡遭市民诟病，为何有的路面开膛破肚后无人理？为何有的路面修好后仍反复开挖？针对市民的追问，记者对多处路段进行走访调查，发现一些道路确实存在反复开挖、久未完工的问题。



愉龙路往清林路方向一段开挖过的路面未及时修复。



六约地铁站附近存在占道施工。



龙岗墟东一村道路半年内开挖两次。

龙岗墟东一村 半年内开挖两次

黎女士家住龙岗街道龙岗墟社区东一村，在她的记忆里东一村道路今年已经开挖两次了，“之前平整路面时挖过一次，最近因为雨污管网改造又开挖了，这些路面一年没几天可以正常行走。”

记者在现场留意到，平整崭新的地面上的确已有多处开挖。在紧邻龙岗大道一侧的人行道一段正在施工，大量的泥沙堆在路面上。同时，距离该处不到300米的另一条巷道路面，已开挖多个大深坑，施工人员正在地下填埋管道。根据施工人员介绍，东一村正在进行雨污分流工程，现已施工半月有余，预计一个月内完工。

南湾布沙路 扎堆施工导致拥堵升级

近日，有市民反映称，在布沙路万科里公园路段，双向多条车道因雨污分流工程施工被封。距之不远处的一段路面，因建人行天桥也

被围挡，导致布沙路交通拥堵大升级，每天早晚交通水泄不通。“同时施工封路弄得周边道路严重堵车。”附近居民姚先生说。

对此，市交通运输局龙岗管理局表示，该处雨污分流工程施工单位为深圳市市政工程总公司，建设单位是深圳市龙岗区水务工程建设管理中心；布沙路樟树布人行天桥工程，由深圳市华信现代建筑工程有限公司施工，建设单位是龙岗区建筑工务署，建议相关建设单位跟进处理，及时缓解交通拥堵。

六约地铁站附近 无证施工被罚仍未改

在龙岗大道六约地铁站附近靠内一侧的车道上，完全被施工围挡占据路面，但在现场未发现施工人员。家住附近的张先生告诉记者，该处围挡近一年了。龙岗大道的车流量大，原本的左转车道因施工围挡，路面陡然变窄，左转车辆只能占据直行车道左转，一定程度上加剧了道路拥堵。

此外，在靠近锦荟 park 楼盘一侧，正在修

建连接地铁站的人行桥梁，人行道大部分已围挡，但里面杂草丛生，未有施工迹象。市行政执法支队龙岗大队横岗中队执法人员介绍，该工程于今年2月开工，原计划5月完工。但因劳务纠纷，工程被迫停工。7月，曾因工地逾期无证占道施工执法人员已对施工方广东省八建集团有限公司开具违法行为通知书，并处5000元罚款。

愉龙路 道路开挖后未及时回填

市民潘女士向记者投诉，在龙岗中心城愉龙路和清林路交叉口，有一段路开挖近一年了，至今仍未恢复，坑洼不平的路面给车辆和行人带了很大不便。

记者于近日走访发现，愉龙路往清林路方向，路面中间有一条长长的被开挖沙路，有的路面还多处打孔。附近居民表示，开挖的沙路未及时修复，导致晴天灰尘雨天泥，希望道路品质提升工程尽快进行收尾工作，减少对居民生活的影响。

深圳市坪山区田心社区土地整备利益统筹项目房地产权属核查公示

更正声明:本公司于2019年11月25日深圳侨报A15版刊登的《深圳市坪山区田心社区土地整备利益统筹项目房地产权属核查公示》，现更正为：

序号	权利人姓名	证件号码	权利人性	房地产地址	证书编号	证载建筑面积/m ²	房屋用途	测绘编号	实测总建筑面积/m ²	各权利人所占建筑面积/m ²
1	许国维	4403211951xxxx0014	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祠堂	XL-014	28.07+19.13(层高不足2.20米)	/
	许颂东	4403211966xxxx6614								
	许卓兴	4403071982xxxx4115								
	许丙新	4403211959xxxx6612								
	许燕辉	4403211952xxxx6632								
	许伟亮	4403071971xxxx1917								
	许高高	4403211962xxxx6654								
	许勇军	4403071968xxxx1917								
许运雄	4403071956xxxx1910									
2	叶志华	4403011963xxxx2119	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祖屋(已坍塌)	XL-023-3-DK01	51.54(地块面积)	/
3	叶文沙	H06xxx3(4)	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祖屋(已坍塌)	XL-183-DK01	34.05(地块面积)	/
4	叶文沙	H06xxx3(4)	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祖屋(已坍塌)	XL-183-DK02	33.12(地块面积)	20.81
	叶志华	4403011963xxxx2119								12.31
5	颜吉平	4403011943xxxx4144	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祖屋(已坍塌)	XL-1293-DK01	95.9(地块面积)	/
6	许国强	4403211949xxxx6618	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祖屋(已坍塌)	XL-1299-DK01	43.15(地块面积)	28.15
	许丙新	4403211959xxxx6612								15
7	许仕欣	4403071980xxxx1918	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祖屋(已坍塌)	XL-1304-DK01	77.97(地块面积)	/
8	叶景峰	4403011973xxxx4114	原籍村民	田心社区新联村	/	/	祖屋(已坍塌)	XL-1323-DK01	33.65(地块面积)	/
更正声明:本公司于2019年11月23日深圳商报A03版刊登的《深圳市坪山区田心社区土地整备利益统筹项目房地产权属核查公示》，现更正为：										
9	叶奇浪	P96xxx9(5)	原籍村民	田心社区散屋北区18号	/	/	住宅	SW-097	498.34	/

注:1、原籍村民是指原村民、原村民外迁户、原籍华侨及港澳台同胞;2、一层未封闭的檐廊、水泥板雨篷、水泥板飘檐、滴水、女儿墙、二层及以上走廊、阳台、无盖外梯等未计入测绘建筑面积的补偿认定以最终的补偿方案确定。

相关人员如对本公示存有异议,可在本公示发布之日起5日内将意见以书面形式反馈到本公司,本公司将对提出异议的房地产权属进行复核,并将复核结果书面通知提出异议的相关人员。未提出异议或逾期提出异议的,视为对本权属核查结果无异议。

特此公示。

联系人:叶建业 联系电话:0755-85227802 办公地址:深圳市坪山区石井街道田心社区金田路348号

深圳市坪山田心股份合作公司
2019年11月26日