

直击深圳暴雨防御一线

闻“汛”而动 龙岗全力守护民生安全

8月5日凌晨,受强季风影响,龙岗区遭遇短时强降雨袭击。据气象数据显示,8月4日20时至8月5日5时,全区平均累计雨量84.0毫米,岗头站录得最大累计雨量208.3毫米,最大1小时雨量为99.0毫米,局部区域出现内涝风险。

面对汛情,龙岗区防汛防旱防风指挥部(以下简称“龙岗区三防指挥部”)迅速响应,于8月5日5时16分将防汛应急响应提升至二级,7时30分根据雨势变化调整为三级,全区上下联动落实防御措施,确保市民生命财产安全。

快速响应,构建全域防御体系。龙岗区委、区政府主要负责人凌晨进驻区总值班室,统筹协调防汛工作,组织挂点区有关负责人下沉曾受2023年9·7特大暴雨影响较重的街道靠前指挥,强化重点区域防御。全区严格执行24小时值班值守制度,4429名重点单位值班人员在岗待命,171支应急队伍(3456人)保持战备状态,“龙吸水”等专业抢险设备提前部署到位,确保第一时间处置险情。

在隐患排查方面,全区累计出动2.6万人次,对边坡挡墙、地质灾害隐患点、老旧危房等重点部位开展拉网式排查,发现隐患45处,其中35处已完成整改,其余10处均采取临时安全防护措施。

人员转移方面,全区144个应急避难场所全部开放,累计转移避险人员295人。针对1.9万名工地临时板房居住人员,已督促各项目单位完善转移预案,确保极端天气下可快速撤离。

在宣传引导方面,同步发力,通过3万余个社区门禁系统、短信及政务微信公众号滚动推送防御提醒,并联合高德地图实时更新积水点信息,引导市民避开危险区域,提升公众防范意识。

暴雨中,龙岗区各街道闻“汛”而动、清淤排险,全力保障民生安全,工作人员们迎着风雨毅然前行,不分昼夜地坚守岗位,用行动守护着龙岗的每一盏灯火。



疏通雨水箐子。

平湖街道

针对深圳暴雨防汛响应,平湖街道累计投入巡查力量1346人次,调度三轮车、平板车22辆次,快速执行防汛抢险任务:全面排查内涝点、危险边坡、老旧危房等7类重点隐患场所276处,疏通雨水箐子6000余个,联动水务部门抢通关键排水口1处;三防应急队伍24小时备勤,对突发严重内涝区域快速抵达现场实施管道清淤排障,及时恢复道路通行,切实保障居民生活秩序与出行安全。

布吉街道

8月5日2时7分,暴雨红色预警信号紧急生效。这场强降雨来势汹汹,布吉街道辖区平均雨量达165毫米,最大1小时滑动雨量58.4毫米,多个河道出现短时涨水告警。布吉街道党工委第一时间作出部署,要求各级三防责任人全员到岗到位,紧盯重点区域防御,实行24小时值班值守。街道迅速集结力量,共出动人员854人次,车辆133车次,高效开展防汛抢险工作,确保辖区总体平稳。



清理树木断枝。




巡查易积水点。



清理树木断枝。



设置警示标识。



设置警戒线。

吉华街道

8月5日2时30分,吉华街道主要领导在指挥中心开展联合调度、视频研判;2时53分,清理吉华路水径村委路口排水口垃圾,加快排水。受连夜强降雨影响,该街道一处边坡发生塌方,另两处边坡因暴雨冲刷出现局部溜塌。相关职能部门立即设置警戒线并加强巡查,向居民发放明白卡,同时通知社区工作站跟进处理相关事宜和排查单位现场勘查出具报告。

坂田街道

强降雨期间,坂田街道共出现18处积水点,环城路下沉隧道因积水实施封闭。街道累计投入巡查值守力量342人次、148车次,连夜巡查城中村低洼区、疏通排水管网、设置警示标识,启动多台抽水泵全力排水,目前积水已全部消退。此外,受降雨影响,坂田河、岗头河、五和河水位一度满溢,现水位均呈下降趋势,值守人员持续巡查。6座水库中,正坑水库超汛限水位0.39米,正通过泄流涵向南山水库排水,其余水库运行正常。

南湾街道

强降雨期间,南湾街道预警与响应机制高效运转。街道三防指挥部迅速启动联合值守,街道领导及三防办、城建办等多个部门主要负责人在值班室值守,各社区工作站安排人员联合值守,为防汛工作提供坚实的组织保障。

面对多处积水点,街道应急力量快速处置。万科公园里、万家乐等9处出现积水,最深处70厘米,工作人员及时采取措施,大部分积水在1小时内消退。在人员转移方面,街道开放17处应急避难场所,转移避险10人,其中4人在避难场所集中安置。

横岗街道

8月4日起,受暴雨影响,横岗街道辖区出现多处山体滑坡及低洼路段积水。街道提前谋划,多部门联动,迅速拉起警戒线、设置告示牌,并在易积水点安排工作人员现场待命,及时处置险情。待雨势减弱,将妥善修复受损区域。目前辖区秩序平稳,未发生次生灾害。

园山街道

8月4日深夜至5日凌晨强降雨期间,园山街道主要领导带领相关部门及6个社区防汛队伍24小时值班值守,实时调度龙岗排水公司、城市管家、社区工作站等多支应急队伍,对辖区出现的多处积水点开展紧急处置。通过科学调度排水设备、快速清理排水口、设置警示标识等系列措施,各积水路段均在最短时间内完成处置,有效保障早高峰时段居民出行安全畅通。

龙岗街道

为高效应对险情,龙岗街道提前集结4支共175人的专业应急队伍,开展抢险工作。截至8月5日8时,已安全转移安置涉险群众6人,19处道路积水点已全部消退。

强降雨期间,该街道全方位筑牢安全防线,累计出动巡查人员694人次,对边坡、危房、工地等重点区域拉网排查,整改隐患24处:清理雨水箐子4940个、垃圾1281处,疏通排水口39个,保障排水畅通;完成125条路段巡查,处置漏电隐患16处,修复路灯4盏,清理倒树断枝3处,全面消除安全盲区。

龙城街道

8月5日凌晨,受强降雨影响,加上龙岗河上游大量雨水汇集,沿线排洪能力受阻,造成龙城街道多处发生积水,街道领导及相关单位快速反应,紧急转移辖区群众20名,处置3台被淹车辆。截至7时,大部分积水逐渐消退。

为保障市民游客生命财产安全,该街道关闭辖区公园。目前,龙潭公园景观湖水位已退至安全线内。值守团队重点排查排水沟畅通情况,及时清理杂物保障排水,使用高压水枪清洗路面,安保人员加强巡逻,保障汛期安全。

宝龙街道

8月4日22时许,受持续强降雨影响,宝龙街道南约社区高背桥洞因地势低洼出现积水,最深处达40厘米,给夜间通行人员和车辆带来较大安全隐患。险情发生后,龙岗排水公司宝龙分公司赶赴现场,对积水严重区域实施强排作业。同时,宝龙街道组织各部门加强对排水管网的巡查维护,及时清理雨水箐子堵塞物。经过连夜奋战,截至8月5日12时,高背桥洞积水深度已降至约4厘米,险情得到有效控制,切实保障辖区群众生命财产和出行安全。

坪地街道

8月5日凌晨,坪地街道一小区发生河水倒灌引发内涝险情,街道、社区多部门联动,第一时间赶到现场,迅速拉起警戒线、设置告示牌,并在易积水点安排工作人员现场待命,及时处置险情。目前,转移疏散受灾群众83人。

此外,该街道坪地、中心、六联、坪东等9个室内应急避难场所已开放,储备适量的食品、饮用水、防潮垫、毛毯、常用应急药品等物资,有需要的居民朋友可前往。